

BLUSGASSYSTEEM



Certificaatnummer
 13323-01-BGI-inspcert2018-01A
 (inspectiecertificaat nr. 13323-01-BGI-inspcert2018-01 is vervallen)

Locatiegegevens
ITB2 Kwadraat B.V.
Grote Woudhuis 5
7325 WM Apeldoorn

Het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische maatregelen met een blusgasinstallatie en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen voldoet aan de afgeleide doelstelling(en):

- een beginnende brand in een vroeg stadium detecteren, signaleren en blussen, binnen de context van het basisontwerp

Inspectieschema's : CCV Inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 8.0
 CCV Inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie detailontwerp brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 8.0
 CCV Inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 11.0

Inspectierapport : nr. 13323-01-BGI-in2018-01B

Inspecteur : A. van Ingen

Datum inspectie : 5 juli 2018, initiële inspectie
 7 november 2018, herinspectie
 16 november 2018, administratieve correctie

Volgende inspectie voor* : 5 juli 2020

Omvang beveiliging : 6 blusgaszones in een Datacenter:
 Datazaal 1 Meet Me Room 1
 Meet Me Room 2 HVK 1a
 HVK 1b Short Break Room

Inspectie-Instelling
R2B Inspecties B.V.
Dwarsweg 10
5301 KT Zaltbommel

Namens de directie

*Dit inspectiecertificaat geeft niet alle details van de inspectie weer, deze zijn opgenomen in het inspectierapport. Dit certificaat blijft eigendom van R2B Inspecties B.V. De inspectie is gebaseerd op steekproeven. Geldigheid van accreditatie kan nagegaan worden bij www.rva.nl
 * gebaseerd op wet- en regelgeving en inspectiefrequentie als vermeld in het basisontwerp*

